



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérfifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

SKODA Octavia



Ville : MARRAKECH

Référence De Véhicule : VEH0000XQ4

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

Modèle : Octavia

Boîte : Automatique

Carburant : Diesel

Date MEC : 2016-04-28

1ère main : OUI

Puissance Fiscale : 8

KM compteur : 163 044 KM

Origine véhicule : WW Maroc

Finition : Octavia III - Ph1 - 2.0 TDI Ambition DSG BVR 143ch

Carrosserie : Berline



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Usure	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

Etat extérieur

Voile de peinture	✘	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Usure
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Usure	Rétroviseurs	Usure	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de secours	✓

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Usure
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Usure	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Bon état				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Usure	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Usure	Bloc compteur (jauge,cadran...)	Usure
Vibrations moteurs	Usure				

Essai Routier

Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Non évalué
-----------------------	------------	--------------------	----------	--------------------	------------



Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Bon état		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------


Fonctionnement des options

Climatisation	Usure	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



Aile avant gauche
(Rayure)



Bouclier avant
(Impact)



Bouclier avant
(Rayure)



Bas de caisse droite
(Rayure)



Aile arrière droite
(Impact)



Bouclier arrière
(Rayure)



Bouclier arrière
(Impact)



Phare arrière gauche
(Rayure)



Aile arrière gauche
(Rayure)



Porte arrière gauche
(Rayure)



Garniture de siège avant
(Salissur)



Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Hayon	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Bas de caisse droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★ ★ ★ ☆ ☆
Esthétique extérieur	★ ★ ★ ☆ ☆
Fonctionnement options	★ ★ ★ ★ ☆
État moteur	★ ★ ★ ★ ☆
Essai routier	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
État consommable	★ ★ ★ ★ ☆