



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérfié par KIFAL SERVICES



 Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## PEUGEOT 508



**Ville :** CASABLANCA

**Référence De Véhicule :** VEH0000X9T

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

**Modèle :** 508

**Boîte :** Automatique

**Carburant :** Diesel

**Date MEC :** 2019-07-10

**1ère main :** NON

**Puissance Fiscale :** 8

**KM compteur :** 130 995 KM

**Origine véhicule :** WW Maroc

**Finition :** 508 II - Ph1 - 2.0 HDi ALLURE PACK BVA 180ch

**Carrosserie :** Berline





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

# EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

## Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

## Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de secours	

## Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				

## Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Usure	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauge,cadran...)	Bon état
Vibrations moteurs	Usure				

## Essai Routier

Conditions de l'essai	Bon état	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Bon état
-----------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------



Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Bon état
Tenue de route	Bon état	Présence de bruits	Bon état	Présence d'odeurs	Bon état
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état		

## Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état		

## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------


## Fonctionnement des options

Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



Bas de caisse droite  
(Impact)



Bouclier arrière  
(Rayure)



Phare arrière gauche  
(Impact)



Bouclier avant  
(Rayure)



### Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Aile arrière gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Pneu avant gauche	Usure 75%
Pneu avant droit	Usure 75%

### SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★ ★ ★ ☆ ☆
Esthétique extérieur	★ ★ ★ ★ ☆
Fonctionnement options	★ ★ ★ ★ ☆
État moteur	★ ★ ★ ★ ☆
Essai routier	★ ★ ★ ★ ☆
État consommable	★ ★ ★ ★ ☆



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)