RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES

Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

OPEL Grandland X

Ville : CASABLANCA **Référence De Véhicule :** VEH0000XVS

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points**
et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

Modèle : **Grandland X**	Boîte : **Automatique**
Carburant : **Diesel**	Date MEC : **2021-06-14**
1ère main : **NON**	Puissance Fiscale : **6**
KM compteur : **142 350 KM**	Origine véhicule : **WW Maroc**
Finition : **Grandland X I - Ph1 - 1.5 D Elegance Business BVA BVA 130ch**	Carrosserie : **SUV / 4x4**

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

Etat extérieur

Voile de peinture	☒	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de secours	✓

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Usure
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Bon état				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	Bon état
Vibrations moteurs	Bon état				

Essai Routier

Conditions de l'essai	Bon état	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Non évalué

Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Bon état
Tenue de route	Bon état	Présence de bruits	Bon état	Présence d'odeurs	Bon état
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état		

Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Non évalué		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Partiel	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✗
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



Bouclier arrière
(Impact)

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★★★★☆
Esthétique extérieur	★★★☆☆
Fonctionnement options	★★★☆☆
État moteur	★★★★☆
Essai routier	★★★★☆
État consommable	★★★☆☆