RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES

Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

AUDI Q5

Ville : MARRAKECH **Référence De Véhicule :** VEH0000Y2F

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points**
et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

Modèle : **Q5**	Boîte : **Manuelle**
Carburant : **Diesel**	Date MEC : **2013-06-22**
1ère main : **NON**	Puissance Fiscale : **8**
KM compteur : **164 373 KM**	Origine véhicule : **Dédouané**
Finition : **Q5 I - Ph2 - 2.0 TDI Ambiente BVM 150ch**	Carrosserie : **SUV / 4x4**

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Usure	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

Etat extérieur

Voile de peinture	☒	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Usure	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Usure
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de secours	✓

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Bon état				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Usure	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	Bon état
Vibrations moteurs	Bon état				

Essai Routier

Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Bon état

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Bon état		

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



Porte arrière gauche
(Rayure)

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Aile avant gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★★★☆☆
Esthétique extérieur	★★★★☆
Fonctionnement options	★★★★☆
État moteur	★★★★☆
Essai routier	☆☆☆☆☆
État consommable	★★★★☆