RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES

Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

FORD Kuga

Ville : AGADIR **Référence De Véhicule :** VEH0000TMU

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points**
et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 05 22 11 27 27, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

Modèle : **Kuga**	Boîte : **Manuelle**
Carburant : **Diesel**	Date MEC : **2019-06-14**
1ère main : **OUI**	Puissance Fiscale : **6**
KM compteur : **184 000 KM**	Origine véhicule : **WW Maroc**
Finition : **Kuga II - Ph2 - 1.5 TDCi Titanium 4x2 BVM 120ch**	Carrosserie : **SUV / 4x4**

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

Etat extérieur

Voile de peinture	☒	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Usure	Ouverture portes	Usure	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Usure
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de secours	✓

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Non évalué
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Usure	Garniture du ciel de toit/pavillon	Non évalué
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Bon état				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	Usure	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	Bon état
Vibrations moteurs	Bon état				

Essai Routier

Conditions de l'essai	Bon état	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Bon état

Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Bon état
Tenue de route	Bon état	Présence de bruits	Bon état	Présence d'odeurs	Bon état
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Non évalué		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation	Usure	Vitres latérales	Usure	Radar de recul	Usure
Commandes au volant	Usure	Ecran	Usure		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	
Bouclier arrière	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant droite	Rayure
Porte avant gauche	Rayure
Hayon	Rayure

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE