




# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérfifié par KIFAL SERVICES



 Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## CITROEN C3



**Ville :** RABAT

**Référence De Véhicule :** VEH00012BR

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 05 22 11 27 27, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

**Modèle :** C3

**Boîte :** Manuelle

**Carburant :** Diesel

**Date MEC :** 2019-01-02

**1ère main :** NON

**Puissance Fiscale :** 6

**KM compteur :** 175 466 KM

**Origine véhicule :** WW Maroc

**Finition :** C3 III - Ph1 - 1.6 HDi Feel BVM 92ch

**Carrosserie :** Compacte



# EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

## Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

## Etat extérieur

|                     |            |                         |              |                             |              |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Voile de peinture   |            | Teinte de la voiture    | Mauvais état | Etat capot                  | Bon état     |
| Pare-brise avant    | Bon état   | Ouverture portes        | Bon état     | Alignement des éléments     | Mauvais état |
| Etat male arrière   | Non évalué | Etat pare-brise arrière | Bon état     | Conformité Serie vitres     | Bon état     |
| Centrage des roues  | Bon état   | Rétroviseurs            | Bon état     | Etat des feux               | Bon état     |
| Présence de rouille | Bon état   | Etat des jantes         | Mauvais état | Présence du pneu de secours |              |

## Intérieur du véhicule

|                            |              |                       |          |                                    |          |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants              | Mauvais état | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état     | Panneaux de portes    | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière              | Bon état     | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes                | Bon état |
| Frein à main               | Bon état     |                       |          |                                    |          |

## Moteur

|                                   |              |                    |       |                                    |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Usure        | Qualité de l'huile | Usure | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Mauvais état | Sonorité du moteur | Usure | Bloc compteur (jauge,cadran...)    | Usure    |
| Vibrations moteurs                | Usure        |                    |       |                                    |          |

## Essai Routier

|                       |          |                    |       |                    |       |
|-----------------------|----------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Conditions de l'essai | Bon état | Démarrage véhicule | Usure | Pédale d'embrayage | Usure |
|-----------------------|----------|--------------------|-------|--------------------|-------|



|                     |          |                        |          |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Passage de vitesses | Bon état | Accélération           | Bon état | Vibrations mécaniques | Usure    |
| Tenue de route      | Bon état | Présence de bruits     | Usure    | Présence d'odeurs     | Bon état |
| Freinage / Ralenti  | Bon état | Passage marche arrière | Bon état |                       |          |

## Consommables

|                        |      |                      |          |                   |      |
|------------------------|------|----------------------|----------|-------------------|------|
| Usure des pneus        | 100% | Usure des plaquettes | 100%     | Usure des disques | 100% |
| Usure des amortisseurs | 75%  | Etat de batterie     | Bon état |                   |      |

## Conformité Kilométrage

|                  |                |                   |          |                  |          |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Non disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |          |                  |          |                |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Climatisation       | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran            | Bon état |                |          |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| État Carrosserie       | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Esthétique extérieur   | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Fonctionnement options | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| État moteur            | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Essai routier          | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| État consommable       | ★ ★ ★ ☆ ☆ |