



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



 Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## ALFA ROMEO Giulietta



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH0000Y3M

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

Modèle : Giulietta

Boîte : Automatique

Carburant : Diesel

Date MEC : 2016-06-22

1ère main : OUI

Puissance Fiscale : 8

KM compteur : 189 605 KM

Origine véhicule : WW Maroc

Finition : Giulietta I - Ph2 - 2.0 JTDm Distinctive BVA 150ch

Carrosserie : Compacte



## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

### Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

### Etat extérieur

|                     |                                                                                   |                         |          |                             |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voile de peinture   |  | Teinte de la voiture    | Usure    | Etat capot                  | Bon état                                                                            |
| Pare-brise avant    | Bon état                                                                          | Ouverture portes        | Bon état | Alignement des éléments     | Bon état                                                                            |
| Etat male arrière   | Bon état                                                                          | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres     | Bon état                                                                            |
| Centrage des roues  | Bon état                                                                          | Rétroviseurs            | Bon état | Etat des feux               | Bon état                                                                            |
| Présence de rouille | Bon état                                                                          | Etat des jantes         | Bon état | Présence du pneu de secours |  |

### Intérieur du véhicule

|                            |          |                       |          |                                    |          |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants              | Bon état | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes    | Usure    | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière              | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes                | Usure    |
| Frein à main               | Bon état |                       |          |                                    |          |

### Moteur

|                                   |          |                    |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Bon état | Qualité de l'huile | Bon état | Qualité liquide de refroidissement | Usure    |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | Bon état |
| Vibrations moteurs                | Bon état |                    |          |                                    |          |

### Essai Routier

|                       |          |                    |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Conditions de l'essai | Bon état | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Bon état |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|



|                     |          |                        |          |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Passage de vitesses | Bon état | Accélération           | Bon état | Vibrations mécaniques | Bon état |
| Tenue de route      | Bon état | Présence de bruits     | Bon état | Présence d'odeurs     | Bon état |
| Freinage / Ralenti  | Bon état | Passage marche arrière | Bon état |                       |          |

## Consommables

|                        |     |                      |          |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 25% | Usure des plaquettes | 25%      | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | Etat de batterie     | Bon état |                   |     |

## Conformité Kilométrage

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |          |                  |          |                |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Climatisation       | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran            | Bon état |                |          |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)



## Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce               | Problème |
|---------------------|----------|
| Bouclier arrière    | Rayure   |
| Bouclier avant      | Peinture |
| Aile avant gauche   | Peinture |
| Porte avant gauche  | Peinture |
| Aile arrière gauche | Rayure   |

### SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| État Carrosserie       | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Esthétique extérieur   | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Fonctionnement options | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| État moteur            | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Essai routier          | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| État consommable       | ★ ★ ★ ★ ☆ |