



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



 Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## MERCEDES-BENZ Vito Tourer



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH0000XZG

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

Modèle : Vito Tourer

Boîte : Manuelle

Carburant : Diesel

Date MEC : 2017-11-09

1ère main : OUI

Puissance Fiscale : 9

KM compteur : 165 654 KM

Origine véhicule : WW Maroc

Finition : Vito Tourer III - Ph1 - 114 CDI Pro BVM 136ch

Carrosserie : Fourgon / Cabine



## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

### Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

### Etat extérieur

|                     |                                                                                   |                         |          |                             |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voile de peinture   |  | Teinte de la voiture    | Usure    | Etat capot                  | Usure                                                                               |
| Pare-brise avant    | Bon état                                                                          | Ouverture portes        | Bon état | Alignement des éléments     | Usure                                                                               |
| Etat male arrière   | Usure                                                                             | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres     | Bon état                                                                            |
| Centrage des roues  | Bon état                                                                          | Rétroviseurs            | Bon état | Etat des feux               | Usure                                                                               |
| Présence de rouille | Bon état                                                                          | Etat des jantes         | Usure    | Présence du pneu de secours |  |

### Intérieur du véhicule

|                            |       |                       |          |                                    |       |
|----------------------------|-------|-----------------------|----------|------------------------------------|-------|
| Sièges Avants              | Usure | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Usure |
| État rétroviseur intérieur | Usure | Panneaux de portes    | Usure    | Garniture du ciel de toit/pavillon | Usure |
| Plage arrière              | Usure | Ceintures de sécurité | Usure    | Usure des commandes                | Usure |
| Frein à main               | Usure |                       |          |                                    |       |

### Moteur

|                                   |       |                    |              |                                    |       |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------|------------------------------------|-------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Usure | Qualité de l'huile | Usure        | Qualité liquide de refroidissement | Usure |
| Présence de fumée à l'échappement | Usure | Sonorité du moteur | Mauvais état | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | Usure |
| Vibrations moteurs                | Usure |                    |              |                                    |       |

### Essai Routier

|                       |          |                    |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Conditions de l'essai | Bon état | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Bon état |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|



|                     |          |                        |          |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Passage de vitesses | Bon état | Accélération           | Bon état | Vibrations mécaniques | Usure    |
| Tenue de route      | Usure    | Présence de bruits     | Usure    | Présence d'odeurs     | Bon état |
| Freinage / Ralenti  | Usure    | Passage marche arrière | Bon état |                       |          |

## Consommables

|                        |     |                      |            |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|------------|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 50% | Usure des plaquettes | 100%       | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 75% | Etat de batterie     | Non évalué |                   |     |

## Conformité Kilométrage

|                  |         |                   |          |                  |          |
|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Partiel | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |              |                  |            |                |            |
|---------------------|--------------|------------------|------------|----------------|------------|
| Climatisation       | Mauvais état | Vitres latérales | Non évalué | Radar de recul | Non évalué |
| Commandes au volant | Non évalué   | Ecran            | Usure      |                |            |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✗ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

Bouclier avant  
(Rayure)



Porte avant droite  
(Impact)



Aile arrière droite  
(Rayure)



Bouclier arrière  
(Impact)



Bouclier arrière  
(Impact)



Hayon  
(Impact)



Aile arrière gauche  
(Impact)



Phare avant gauche  
(Autre Défaut)



Phare avant gauche  
(Impact)



## SYNTHÈS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie



Esthétique extérieur



Fonctionnement options



État moteur



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

Essai routier  
État consommable

