




# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérfifié par KIFAL SERVICES



 Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## TESLA Model 3



**Ville :** AGADIR

**Référence De Véhicule :** VEH0000R5P

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

**Modèle :** Model 3

**Boîte :** Automatique

**Carburant :** Electrique

**Date MEC :** 2021-05-24

**1ère main :** OUI

**Puissance Fiscale :** 7

**KM compteur :** 51 739 KM

**Origine véhicule :** Dédouané

**Finition :** Model 3 I - Ph2 - Standard RWD Plus MY21 BVA 325ch

**Carrosserie :** Berline



# EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

## Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

## Etat extérieur

|                     |          |                         |          |                             |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Voile de peinture   |          | Teinte de la voiture    | Usure    | Etat capot                  | Bon état |
| Pare-brise avant    | Bon état | Ouverture portes        | Usure    | Alignement des éléments     | Bon état |
| Etat male arrière   | Bon état | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres     | Usure    |
| Centrage des roues  | Usure    | Rétroviseurs            | Bon état | Etat des feux               | Usure    |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes         | Usure    | Présence du pneu de secours |          |

## Intérieur du véhicule

|                            |          |                       |          |                                    |          |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants              | Bon état | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes    | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Usure    |
| Plage arrière              | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes                | Bon état |
| Frein à main               | Bon état |                       |          |                                    |          |

## Moteur

|                                   |            |                    |            |                                    |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Usure      | Qualité de l'huile | Non évalué | Qualité liquide de refroidissement | Non évalué |
| Présence de fumée à l'échappement | Non évalué | Sonorité du moteur | Non évalué | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | Non évalué |
| Vibrations moteurs                | Non évalué |                    |            |                                    |            |

## Essai Routier

|                       |            |                    |            |                    |            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Conditions de l'essai | Non évalué | Démarrage véhicule | Non évalué | Pédale d'embrayage | Non évalué |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|



|                     |            |                        |            |                       |            |
|---------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Passage de vitesses | Non évalué | Accélération           | Non évalué | Vibrations mécaniques | Non évalué |
| Tenue de route      | Non évalué | Présence de bruits     | Non évalué | Présence d'odeurs     | Non évalué |
| Freinage / Ralenti  | Non évalué | Passage marche arrière | Non évalué |                       |            |

## Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 25% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% |                      |     |                   |     |

## Conformité Kilométrage

|                  |                |                   |          |                  |          |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Non disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |          |                  |            |                |          |
|---------------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|
| Climatisation       | Bon état | Vitres latérales | Non évalué | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran            | Bon état   |                |          |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✗ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |

## MAQUETTE



## Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce               | Problème |
|---------------------|----------|
| Aile avant droite   | Peinture |
| Aile avant gauche   | Peinture |
| Bouclier avant      | Peinture |
| Aile arrière droite | Peinture |
| Bouclier arrière    | Peinture |

### SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| État Carrosserie       | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Esthétique extérieur   | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Fonctionnement options | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| État moteur            | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Essai routier          | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| État consommable       | ★ ★ ★ ★ ☆ |

