

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES





## **AUDI A6**



Ville: CASABLANCA Référence De Véhicule: VEH0000Y47

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est **contrôlé sur +150 points** 

et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule. Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

Modèle : A6 Boîte : Automatique

Carburant: Diesel Date MEC: 2016-01-04

1ère main : OUI Puissance Fiscale : 8

KM compteur : 77 526 KM Origine véhicule : WW Maroc

Finition: A6 IV - Ph2 - 2.0 TDI Exclusive BVA 190ch Carrosserie: Berline



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID: #VEH0000Y47 Page 1/4

### EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

#### **Section Châssis**

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts			Bon etat		Bon etat
Etat extérieur	Bon état				
Liai exterieur					
Voile de peinture	$\otimes$	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Usure	Ouverture portes	Usure	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Usure
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	$\otimes$
Intérieur du véhicule				secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de	Bon état
				toit/pavillon	
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon	Usure	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de	Bon état
d'huile				refroidissement	
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					



Conditions de l'essai

Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Non évalué

Pédale d'embrayage

Non évalué

ID:#VEH0000Y47 Page 2/4


Démarrage véhicule

Non évalué

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	50%		
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Non évalué				
Conformité Kilométrage							
		Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des options							
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état		
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état				
Conformité administrative							
Conformité plaque immatriculation	$\otimes$	Conformité plaque constructeur	$\otimes$	Main levée ou carte grise non barrée	$\otimes$		
Carte grise au nom du	×	Présence 2e clé	$\otimes$				

### MAQUETTE

vendeur





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000Y47 Page 3/4

#### Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Pare-brise	Autre Défaut

### SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



ID:#VEH0000Y47 Page 4/4